

FICHE SIGNALÉTIQUE**1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE****• NOM DU PRODUIT**

Artline – MARQUEUR DE PEINTURE

Artline 400XF EK-400XF, Artline 440XF EK-440XF

Artline 444XF EK-444XF, Artline 409XF EK-409XF (noir) (blanc)

• NOM DU FABRICANT ou FOURNISSEUR

Shachihata Inc.

• NOM DE LA SECTION

Service de la recherche et du développement

• ADRESSE

4-69, Amazuka-chou, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japon

• NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

052/521/1466

• NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR

052/521/1468

2. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS (ENCRE)**• SUBSTANCE ou MÉLANGE**

Mélange

• INGRÉDIENTS

NOM(S) CHIMIQUE(S) OU COMMUN(S)	N° CAS	INGRÉDIENTS (% poids)	
		(Noir)	(Blanc)
Cyclohexane, méthyle	108-97-2	30 ~ 50	20 ~ 30
Solvant pour hydrocarbures	-	1 ~ 10	1 ~ 10
Résine synthétique	-	40 ~ 50	20 ~ 30
Noir de carbone	1333-86-4	5 ~ 10	-
Anhydride titanique	13463-67-7	-	30 ~ 40
		100	100

3. IDENTIFICATION DES RISQUES (ENCRE)**• NOM GÉNÉRIQUE DES SUBSTANCES DANGEREUSES (FICHE SIGNALÉTIQUE AU JAPON)**

Liquides inflammables

• RISQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Liquides inflammables

• RISQUES D'EFFETS NOCIFS SUR LA SANTÉ HUMAINE

Nocif en cas d'inhalation ou de contact avec la peau

4. PREMIERS SOINS

- CONTACT AVEC LES YEUX...** Rincez immédiatement à grande eau.
Consultez immédiatement un médecin, au besoin.
- CONTACT AVEC LA PEAU...** Essayez avec un linge sec et lavez au moyen d'un savon doux.
Consultez immédiatement un médecin, au besoin.
- INHALATION...** Déplacez la personne affectée à un lieu bien aéré.
Consultez immédiatement un médecin, au besoin.
- INGESTION...** Consultez immédiatement un médecin, au besoin.

5. MESURES CONTRE L'INCENDIE

- **RISQUES PARTICULIERS TOUCHANT LES MESURES CONTRE L'INCENDIE**
En cas d'incendie, utilisez de la mousse chimique sèche.
- **PROCÉDÉ D'EXTINCTION**
Poudre ou mousse chimique sèche, ou dioxyde de carbone

6. MESURES EN CAS DE FUITE ACCIDENTELLE

Essuyez avec des matériaux absorbants.

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

- **MANUTENTION**
 - Utilisez seulement dans un lieu bien aéré.
 - Évitez le contact avec la peau ou les yeux.
 - Évitez l'inhalation.
 - Évitez les flammes et les températures élevées.
- **ENTREPOSAGE**
 - Entrezposez dans un lieu frais, sec et bien aéré.
 - Gardez hermétiquement fermé.
 - Tenez hors de la portée des enfants.

8. MESURES DE CONTRÔLE EN MATIÈRE D'EXPOSITION ET DE PROTECTION CORPORELLE

- **PARAMÈTRES DE CONTRÔLE**
[Cyclohexane, méthyle]
ACGIH VLE TWA 400 p.p.m. (1 610 mg/m³)
OSHA PEL 500 p.p.m. (2 000 mg/m³)
- **MESURES EN MATIÈRE DE FABRICATION**
Sans objet
- **ÉQUIPEMENT DE PROTECTION CORPORELLE**
Sans objet

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (ENCRE)

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| • APPARENCE ET ODEUR | Liquide, odeur de solvant |
| • DENSITÉ (g/cm³) | 1,3 (blanc)
0,9 (noir) |
| • VOLATILITÉ (% poids) | 30 ~ 50 |
| • POINT D'ÉBULLITION | Aucune donnée disponible |
| • SOLUBILITÉ DANS L'EAU | Insoluble |
-

- **POINT D'ÉCLAIR** - 2 °C (vase clos)
- **TEMPÉRATURE D'AUTOIGNITION** Aucune donnée disponible
- **LIMITE D'EXPLOSIVITÉ** Aucune donnée disponible

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE

- **TOXICITÉ AIGUË (RTECS)**
[Cyclohexane, méthyle]
Oral DL₅₀ (souris) 2 250 mg/kg
Inhalation CL₅₀ (souris) 41 500 mg/m³/2 h

12. INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Aucune donnée disponible

17. CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE D'ÉLIMINATION

Éliminez le produit en vous conformant à tous les règlements de votre pays en matière d'élimination des matières industrielles.

18. INFORMATION EN MATIÈRE DE TRANSPORT

Respectez tous les règlements de votre pays.

19. INFORMATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

Respectez tous les règlements de votre pays.

20. AUTRE INFORMATION

L'information contenue aux présentes est fournie en toute bonne foi, mais ne contient aucune garantie, implicite ou explicite.

FICHE SIGNALÉTIQUE**1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE****• NOM DU PRODUIT**

Artline – MARQUEUR DE PEINTURE

Artline EK-400/440/444

(Bleu) (Rouge) (Vert) (Jaune) (Rose) (Mauve)

(Brun) (Orange) (Bleu pâle) (Vert jaune)

• NOM DU FABRICANT ou FOURNISSEUR

Shachihata Inc.

• NOM DE LA SECTION

Service de la recherche et du développement

• ADRESSE

4-69, Amazuka-chou, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japon

• NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

052/521/1466

• NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR

052/521/1468

2. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS (ENCRE)**• SUBSTANCE ou MÉLANGE** Mélange**• INGRÉDIENTS**

NOM(S) CHIMIQUE(S) OU COMMUN(S)	N° CAS	INGRÉDIENTS (% poids)
		(10 couleurs)
Solvant pour hydrocarbures	64741-66-8	40 ~ 60
Résine synthétique	69430-35-9	20 ~ 50
Pigment	-	5 ~ 25
		100

3. IDENTIFICATION DES RISQUES (ENCRE)**• NOM GÉNÉRIQUE DES SUBSTANCES DANGEREUSES (FICHE SIGNALÉTIQUE AU JAPON)**

Liquides inflammables

• RISQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Liquides inflammables

• RISQUES D'EFFETS NOCIFS SUR LA SANTÉ HUMAINE

Nocif en cas d'inhalation ou de contact avec la peau

4. PREMIERS SOINS

- CONTACT AVEC LES YEUX...** Rincez immédiatement à grande eau.
Consultez immédiatement un médecin, au besoin.
- CONTACT AVEC LA PEAU...** Essuyez avec un linge sec et lavez au moyen d'un savon doux.
Consultez immédiatement un médecin, au besoin.
- INHALATION...** Déplacez la personne affectée à un lieu bien aéré.
Consultez immédiatement un médecin, au besoin.
- INGESTION...** Consultez immédiatement un médecin.

5. MESURES CONTRE L'INCENDIE

- **RISQUES PARTICULIERS TOUCHANT LES MESURES CONTRE L'INCENDIE**
En cas d'incendie, utilisez de la mousse chimique sèche.
- **PROCÉDÉ D'EXTINCTION**
Poudre ou mousse chimique sèche, ou dioxyde de carbone

3. MESURES EN CAS DE FUITE ACCIDENTELLE

Essuyez avec des matériaux absorbants.

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

- **MANUTENTION**
 - Utilisez seulement dans un lieu bien aéré.
 - Évitez le contact avec la peau ou les yeux.
 - Évitez l'inhalation.
 - Évitez les flammes et les températures élevées.
- **ENTREPOSAGE**
 - Entrezposez dans un lieu frais, sec et bien aéré.
 - Gardez hermétiquement fermé.
 - Tenez hors de la portée des enfants.

8. MESURES DE CONTRÔLE EN MATIÈRE D'EXPOSITION ET DE PROTECTION CORPORELLE

- **MESURES EN MATIÈRE DE FABRICATION**
Sans objet
- **ÉQUIPEMENT DE PROTECTION CORPORELLE**
Sans objet

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (ENCRE)

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| • APPARENCE ET ODEUR | Liquide, odeur de solvant | | |
| • DENSITÉ (g/cm³) | 0,85 ~ 1 | • POINT D'ÉBULLITION | Aucune donnée disponible |
| • VOLATILITÉ (% poids) | 40 ~ 60 | • SOLUBILITÉ DANS L'EAU | Insoluble |

10. RISQUES PHYSIQUES (STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ) - ENCRE

- **POINT D'ÉCLAIR** 5 °C (vase clos)
- **TEMPÉRATURE D'AUTOIGNITION** Aucune donnée disponible
- **LIMITE D'EXPLOSIVITÉ** Aucune donnée disponible

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE

Aucune donnée disponible

12. INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Aucune donnée disponible

13. CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE D'ÉLIMINATION

Éliminez le produit en vous conformant à tous les règlements de votre pays en matière d'élimination des matières industrielles.

14. INFORMATION EN MATIÈRE DE TRANSPORT

Respectez tous les règlements de votre pays.

15. INFORMATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

Respectez tous les règlements de votre pays.

16. AUTRE INFORMATION

L'information contenue aux présentes est fournie en toute bonne foi, mais ne contient aucune garantie, implicite ou explicite.
