

FICHE SIGNALÉTIQUE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L'ENTREPRISE

- NOM DU PRODUIT**

Artline – MARQUEUR PERMANENT

Artline 30 JK-30, Artline 70 JK-70, Artline 90 JK-90

Artline 100 JK-100, Artline 700 JK-700 (toutes les couleurs)

- NOM DU FABRICANT ou FOURNISSEUR** Shachihata Inc.
- NOM DE LA SECTION** Service de la recherche et du développement
- ADRESSE** 4-69, Amazuka-chou, Nishi-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, Japon
- NUMÉRO DE TÉLÉPHONE** 052/521/1466
- NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR** 052/521/1468

2. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS (ENCRE)

- SUBSTANCE ou MÉLANGE** Mélange

- INGRÉDIENTS DANGEREUX**

NOM(S) CHIMIQUE(S) OU COMMUN(S)	N° CAS	INGRÉDIENTS (% poids)
Éthanol	64-17-5	40 ~ 60
Acide propanoïque, 2-hydroxy-, ester éthylique	97-64-3	10 ~ 30
Solvant alcoolisé	-	10 ~ 30
Résine synthétique	-	1 ~ 10
Colorant synthétique	-	1 ~ 10
		100

3. IDENTIFICATION DES RISQUES (ENCRE)

- NOM GÉNÉRIQUE DES SUBSTANCES DANGEREUSES (FICHE SIGNALÉTIQUE AU JAPON)**
Liquides inflammables
- RISQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES**
Liquides inflammables
- RISQUES D'EFFETS NOCIFS SUR LA SANTÉ HUMAINE**
Nocif en cas d'inhalation ou de contact avec la peau

4. PREMIERS SOINS

- CONTACT AVEC LES YEUX...** Rincez immédiatement à grande eau.
Consultez immédiatement un médecin, au besoin.
- CONTACT AVEC LA PEAU...** Essuyez avec un linge sec et lavez au moyen d'un savon doux.
Consultez immédiatement un médecin, au besoin.
- INHALATION...** Déplacez la personne affectée à un lieu bien aéré.
Consultez immédiatement un médecin, au besoin.
- INGESTION...** Sans objet

5. MESURES CONTRE L'INCENDIE

- **RISQUES PARTICULIERS TOUCHANT LES MESURES CONTRE L'INCENDIE**
En cas d'incendie, utilisez de la mousse chimique sèche.
- **PROCÉDÉ D'EXTINCTION**
Poudre ou mousse chimique sèche, ou dioxyde de carbone

6. MESURES EN CAS DE FUITE ACCIDENTELLE

Essuyez avec des matériaux absorbants.

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

- **MANUTENTION**
 - Utilisez seulement dans un lieu bien aéré.
 - Évitez le contact avec la peau ou les yeux.
 - Évitez l'inhalation.
 - Évitez les flammes et les températures élevées.
- **ENTREPOSAGE**
 - Entrezposez dans un lieu frais, sec et bien aéré.
 - Gardez hermétiquement fermé.

8. MESURES DE CONTRÔLE EN MATIÈRE D'EXPOSITION ET DE PROTECTION CORPORELLE

- **PARAMÈTRES DE CONTRÔLE**
[Éthanol]
ACGIH VLE TWA 1 000 p.p.m. (1 880 mg/m³)
OSHA PEL 1 000 p.p.m. (1 990 mg/m³)
- **MESURES EN MATIÈRE DE FABRICATION**
Sans objet
- **ÉQUIPEMENT DE PROTECTION CORPORELLE**
Sans objet

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (ENCRE)

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| • APPARENCE ET ODEUR | Liquide, odeur de solvant | | |
| • DENSITÉ (g/cm³) | 0,9 ~ 1 | • POINT D'ÉBULLITION | Aucune donnée disponible |
| • VOLATILITÉ (% poids) | 60 ~ 80 | • SOLUBILITÉ DANS L'EAU | Insoluble |
-
-

10. RISQUES PHYSIQUES (STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ) - ENCRE

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| • POINT D'ÉCLAIR | 15 °C (vase clos) |
| • TEMPÉRATURE D'AUTOIGNITION | Aucune donnée disponible |
| • LIMITE D'EXPLOSIVITÉ | Aucune donnée disponible |

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUE

- **TOXICITÉ AIGUË (RTECS)**
[Éthanol]
Oral DL₅₀ (rat) 7 060 mg/kg
Inhalation CL₅₀ (rat) 20 000 p.p.m./10 h
[Acide propanoïque, 2-hydroxy-, ester éthylique]
Oral DL₅₀ (souris) 2 500 mg/kg

12. INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Aucune donnée disponible

13. CONSIDÉRATIONS EN MATIÈRE D'ÉLIMINATION

Éliminez le produit en vous conformant à tous les règlements de votre pays en matière d'élimination des matières industrielles.

14. INFORMATION EN MATIÈRE DE TRANSPORT

Respectez tous les règlements de votre pays.

15. INFORMATION EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION

Respectez tous les règlements de votre pays.

16. AUTRE INFORMATION

L'information contenue aux présentes est fournie en toute bonne foi, mais ne contient aucune garantie, implicite ou explicite.